УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Администрация МО «Светловский городской округ»
Глава администрации _____ А.Л. Блинов
«22» декабря 2022 г.

М.П.

Акт обследования зеленых насаждений
№ 85 от «22» декабря 2022 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории МО «Светловский городской округ» Калининградской области
в составе:
председателя
Глава администрации А.Л. Блинов
Членов комиссии:
Начальник управления общественной безопасности Р.И. Затолочный

Специалист отдела обеспечения общественного порядка управления общественной безопасности, секретарь комиссии О.О. Леутина

Начальник отдела по делам ГО и ЧС управления общественной безопасности А.П. Кудинов

Директор МКУ «ЖКА» В.В. Пшеничников

на основании
задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (вход. № 5450/19 от 28.11.2022 г.)
ИП Евлоев Руслан Исмаилович
в целях
оперативного обследования
проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:
ул. Заводская, д.18, г. Светлый , КН 39:18:010025:1
результаты обследования зеленых насаждений:
ул. Заводская, д.18, г. Светлый произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола см (на высоте 1,3 м для деревьев)/возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	60	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, усыхание кроны, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь	140	Ослабленное состояние: старовозрастное, ослабленное состояние, стволовая гниль, многочисленные сломы скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

3	3	Тополь	70	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
4	4	Тополь	60	Ослабленное состояние: старовозрастное, ослабленное состояние, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
5	5	Тополь	75	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
6	6	Тополь	80	Ослабленное состояние: старовозрастное, ослабленное состояние, стволовая гниль, прикорневая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
7	7	Тополь	50	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
8	8	Тополь	130	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

Приложение: 1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Члены комиссии:

Р.И. Затолочный
А.П. Кудинов
О.О. Леутина
В.В. Пшеничников

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО
«Светловский городской округ»
_____ А.Л. Блинов
«22» декабря 2022 г.

Акт о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений

№ 50 от «22» декабря 2022 года

Выдан: **ИП Евлоев Руслан Исмаилович, г. Ладушкин, пер. Железнодорожный, д.1**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений **№ 85 от «28» декабря 2022 года**

в срок (период) **не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Заводская, д.18, г. Светлый , КН 39:18:010025:1**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см(на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос, и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь	60	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, усыхание кроны, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь	140	Ослабленное состояние: старовозрастное, ослабленное состояние, стволовая гниль, многочисленные сломы скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Тополь	70	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

4	4	Тополь	60	Ослабленное состояние: старовозрастное, ослабленное состояние, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
5	5	Тополь	75	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
6	6	Тополь	80	Ослабленное состояние: старовозрастное, ослабленное состояние, стволовая гниль, прикорневая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
7	7	Тополь	50	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
8	8	Тополь	130	Ослабленное состояние: старовозрастное, стволовая гниль, многочисленные сломы вершин, скелетных ветвей, поражено омелой, имеет наклон, сухие ветви, высокую парусность, расположены вблизи променада и стадиона, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого:8 шт. – Вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений
2. Схема расположения зеленых насаждений
3. Фотофиксация зеленых насаждений

Информацию о выполнении работ сообщить в Управление общественной безопасности, т. 3-10-27, ул. Советская, 47, г. Светлый в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ.

Начальник управления общественной безопасности Р.И. Затолочный

М.П.

Российская Федерация
Калининградская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Фототаблица

Деревья породы тополь, расположенные на земельном участке с КН 39:18:010025:1, ул. Заводская, 18, г. Светлый.



Исп. специалист отдела обеспечения общественного порядка управления общественной безопасности Леутина О.О.

схема


ул. Молодежная
ул. Тельмана
ул. Набережная
ЗКН
МОУ СОШ № 1
•6
ИКЖ
•8
КН
•18
•4
•1
•7
Масштаб 1:1500

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВЛОЕВ РУСЛАН ИСМАИЛОВИЧ
Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул.Нурадилова,д.125
Почтовый адрес: Калининградская обл., г.Ладушкин, пер.Железнодорожный, д.1

№32
От 28 ноября 2022 г.

Заболоцкому РЧ

Главе администрации
МО «Светловский городской округ»
Блинову А.Л.

На исх.№15/648 от 09.11.2022 г.

В дополнение к нашему письму №31 от 25.11.2022 г. ИП Евлоев Р.И., являющийся собственником земельного участка КН№39:18:010025:1 площадью 3377 кв.м. по адресу Калининградская обл., г.Светлый, ул.Заводская, д.18, просит выдать разрешение на сруб больных деревьев (15 шт.) на указанном земельном участке.

По доверенности
ИП Евлоев Р.И.: Ф.Б.Богданова

Вход. № 212
от «28» 11 2022 г.

Вход. № 5150/19
от «28» 11 2022 г.

№3013-дп.
28.11.22